

ポート

●ポート単体の料金です。オーバーホールをハウジングボディと一緒にを行う場合は、耐圧検査料は減算されます。

	メニュー	料金	選択の目安	作業内容	備考
安心点検	フラットポート ドームポート 圧	¥3,500	オーバーホールをするまでもない良い状態の時。旅行の前やしばらく使っていないとき。	外観、ボディの変形、レンズ○リングの状態など目視による防水機能の点検。ベース○リング交換。耐圧検査。ノブ付きポートの場合はノブの分解点検。	追加の作業が必要となった場合は、ご連絡を差し上げます。
	ノブ付き フラットポート 圧	¥5,000～ ¥6,000			
	マルチポート ワイドマルチポート 圧	¥5,000～ ¥6,500			
オーバーホール	フラットポート 圧	¥7,000	100Dive もしくは2年くらい使用。	全分解精密検査、レンズ○リング、ベース○リング交換、清掃、耐圧検査。	交換部品別途加算。
	ドームポート 圧	¥8,500			
	アジャスト付き ドームポート 圧	¥10,000			
	ノブ付き フラットポート 圧	¥10,000～ ¥12,000			
	マルチポート、 ワイドマルチポート 圧	¥10,000～ ¥13,000			
浸水オーバーホール	フラットポート 圧	¥8,000	浸水によるダメージの回復	作業内容はオーバーホールと同じですが、塩の影響を完全に排除するため、念入りに洗浄します。	交換部品別途加算。
	ドームポート 圧	¥9,500			
	アジャスト付き ドームポート 圧	¥11,500			
	ノブ付き フラットポート 圧	¥12,000～ ¥14,000			
	マルチポート、 ワイドマルチポート 圧	¥12,000～ ¥15,000			
その他の修理	ノブの修理 (1箇所)	¥3,000		分解精密検査、調整、 ○リング交換。	交換部品別途加算。
	ノブの取り外し	¥5,500		ノブを取り外し、ブラインドプラグ(ふた)にします。	
	フォーカスノブの モード変更	¥1,000	レンズに適したモードに変更します。	82モードを86モードに変更 86モードを82モードに変更	※ワイドマルチポートの90モードから82/86モードには変更できません。ノブアセンブリで交換します。
	レンズの曇り取り	¥2,000～	レンズ表面の曇りを目立たなくします。	研磨	修理しても、元通りの状態に再現はできません。予めご了承ください。
	レンズのキズ取り	¥4,000～	レンズ表面の浅いキズをある程度目立たなくします。		
	レンズ交換 圧	フラットレンズ ¥11,000～14,000 ドームレンズ ¥20,000～		レンズアセンブリ(レンズ+レンズ○リング)交換、耐圧検査。	レンズの代金はモデルにより異なります。